

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «СМС «СтомаМедСервис»

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Достоевского,
дом 8, кор.1

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

*Сотникова
Председатель
Защитного*



2018 год



УТВЕРЖДАЮ:
Директор

И.А. Лебедева
И.А. Лебедева
2018 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: *Дом сестринского ухода*
1.2. Адрес объекта: *Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Достоевского, дом 8, корпус 1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание *2* этажей, *1483* кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), *да, 13 602* кв.м
1.4. Год постройки здания: *2018*, последнего капитального ремонта: *нет*
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: *III кв. 2030 года*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование): *ООО «СМС «СтомедСервис»*
7. Юридический адрес организации: *188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 сентября, дом 16*
8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *договор купли-продажи недвижимого имущества № ЦРИ/4/КП/9539 от 11.04.2011 года с дополнительным оглашением от 25.05.11 г.*
9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *негосударственная*
10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*
11. Наименование вышестоящей организации: *нет*
(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)
12. Адрес вышестоящей организации: *нет*
13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: *нет*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

1. Вид деятельности по ОКВЭД: *87.1; 86.21*
2. Виды оказываемых услуг: *медицинские и социальные*
3. Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием*
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *пожилые*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями*

2.6. Плановая мощность: **70 койко-мест**

2.7. Участие в ИПР инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта **350 м**

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие регулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствует

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) нет

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- (Г, У, О); ДУ-(К, С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП- (Г, У, О, К); ДУ- С
3	Вход (входы) в здание	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП- (Г, У); ДУ- (К, С, О)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП- (Г, У, О); ДЧ - (К, С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП- (Г, У, О); ДЧ - (К, О); ДУ - С
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - В

> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, **О** - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** - инвалиды с нарушениями зрения, **Г** - инвалиды с нарушениями слуха, **У** - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К, С, Г, У**) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП- (Г,У); ДУ- С; ДЧ – (К,О)

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата. Условно доступным для передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (сопровождению).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта;

При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Во функциональных зонах рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

(пути движения к объекту от остановки транспорта)

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть оборудовать минимум на 0,015 м, согласно 4.1.8 СП 59.13330.2012, разместить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, согласно п. 4.1.3, П 59.13330.2012, оборудовать вход на участок доступными для МГН

элементами информации об объекте. согласно п. 4.1.1, СП 59.13330.2012, расположить тактильные средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. согласно п. 4.1.10, СП 59.13330.2012

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Использование систем информирования по примеру Говорящий город.

Входы в здание:

Входной - Обозначение символом входа, доступного для МГН, двери оборудовать доводчиком

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <***>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>организационные мероприятия (см. план мероприятий)</i>
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>
3	Вход (входы) в здание	<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>
6	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>
7	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР (см. план мероприятий)</i>

<***> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

2. Период проведения работ: в рамках исполнения приказа от 30 сентября 2015 г. N 672 «Об утверждении плана мероприятий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг».

в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью (ДП).

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, эта _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

экспорт сформирован на основании:

листы от « _____ » _____ 2018 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Общество с ограниченной ответственностью «СМС «СтомаМедСервис»		ОГРН 1064705054435
(полное и сокращенное наименование организации)		
вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания		ОКВЭД основной 86.21
иная врачебная практика		ОКВЭД дополнительный 86.23
форма собственности	частная	ОКФС 16
(указывается форма собственности по ОКФС)		
организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	ОКОПФ 12300
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
фамилия, И.О. руководителя организации	директор	Лебедева И.А.
телефон, факс руководителя организации	Тел. 8(81371)-92267	Факс 8(81371)-76-208
e-mail организации	office@smeds.ru	
почтовый индекс организации	188300	Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 16
	(индекс)	(почтовый адрес)
почтовый индекс организации	1888300	Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 16
	(индекс)	(почтовый адрес)
наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1064705036116
) «СМС «СтомаМедСервис»		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
почтовый индекс владельца объекта, в котором находится организация		
Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25-го Октября, дом 16		188300
(почтовый адрес)		(индекс)
телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
8(81371)-92267	Факс 8(81371)-76208	E-mail office@smeds.ru
наименование вышестоящей организации	нет	ОГРН нет
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
почтовый индекс вышестоящей организации		
		нет
(почтовый адрес)		(индекс)
фамилия, И.О. руководителя вышестоящей организации		
телефон, факс вышестоящей организации	нет	нет
e-mail вышестоящей организации	нет	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Дом сестринского ухода</p>	
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул. Достоевского, д. 8, кор.1</p>	
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)</p>	<p>1483 кв.м</p>	
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1 и 2 этажи</p>	
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>47</p>	<p>: 25 : 0102031 : 43</p>
<p>Категории обслуживаемого населения</p>	<p>граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды</p>	
<p>Категории обслуживаемых инвалидов</p>	<p>инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с умственными нарушениями</p>	
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</p>	<p>да</p>	

АНКЕТА (основная часть)

№/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наименование зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ		
1. Подходы к объекту, пути движения											
Наименование ОСИ											
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,14	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5		
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	-		п. 4.1.2		
		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть	%	8		п. 4.1.8, рис. Л.5		

Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		0		не менее 0,8		п.4.1.10	
использование тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на поворотах пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»		М					
Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»		М		не менее 0,05		п.4.1.9	
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»		М		не более 0,025		п.4.1.9	
Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)							
Название зоны (технического средства)							
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0
Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»		М		0,35-0,4		п. 4.1.12	
Высота ступеней «О», «С»		М		0,12-0,15			
Ширина марша лестниц «О»		М		Не менее 1,35			
Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»		М		0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15	
Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»		наличие				п.5.1.2	
Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»		соответствие				п. 4.1.12	
Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»		наличие				п.4.1.12	
Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»		М		не менее 0,3		ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)							
Название зоны (технического средства)							
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0
Уклон пандуса «К»		%		Не более 5 (1:20)		п. 4.1.14	
Ширина между поручнями «К»		М		0,9- 1,0		п. 4.1.14	
Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на							

	Свободная зона в верхнем окончании пандуса «К»	М	-	0,9-1,0	п. 4.1.14	
	Отраженная в поручнях в двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,85-0,91		
	Отраженная в поручнях в двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7		
	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	М	-	1,5	п. 4.1.15, рис. Д9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	-	1,5		
	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5		
	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М	-	не менее 0,3	п. 5.2.15	
	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,04-0,06	п. 5.2.16	
	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,045	п. 5.2.16	

Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)	
Название зоны (технического средства)	1	2	3	4	5	6	7
Прозрачные двери на входе в здание в т.ч. тамбурные							
2.8.1 Входная дверь на главном входе	1	1	0	0	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4
	1	1	0	0	0,01	Не более 0,014	
	0	1	1	1	нет		п. 5.5.1, п. 5.1.6
	0	0	0	0	-		п. 5.5.1
	1	1	0	0	0,11	не менее 0,3	п. 5.1.4
	1	1	0	0	0,2	Не менее 0,1	п. 5.1.5
	1	1	0	0	0,2	Не менее 0,2	п. 5.1.5
	1	1	0	0	1,2	1,2 - 1,5	п. 5.1.5

Указатели на уровне дверей, промаркированные в соответствии с требованиями к «К», «О», «С»

Наличие

М

От 0,5 до 1,2

п. 5.1.4

п. 5.5.1, п. 5.1.6

п. 5.5.1

Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)

Ширина в свету «К»

Высота каждого элемента порогов «К», «С»

Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»

Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»

Высота от уровня пола верхней части противодударной полосы, «К»

Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»

Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»

Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»

М

М

наличие

наличие

М

М

М

3.2.1	Двери выходов из коридоров	1	1	0	Ширина «К»	М	1,3	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	0	Не более 0,014	п. 5.2.4
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в приемном оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
3.2.2	Двери кабинетов и комнат	1	1	0	Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	0	Не более 0,014	п. 5.2.4
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в приемном оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1
3.3	Наименование зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)							
3.3.1	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте	М	0,9	0,85-0,92	

бассейнов неспциализир ованных общеобразоват ельных учреждений					наличие		п.7.2.6
Название зоны (технического средства)					наличие		п.5.5.1
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения							
4.6.1	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		
	Входная зона				Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	п.7.3.3
					Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	п.7.3.3
					Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	п.7.3.3
4.6.2	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		
	Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	М	7.3.5
					Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	М	7.3.5
4.6.3	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		
	Травмпункт	0	0	0	Травмпункт должен размещаться на I этаже, К», «О», «С», «У»	соответствие	п.7.3.4

Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)	
4.6.4	Наименование зоны (технического средства) Кабинеты врачей	0	0	0	0	0	0
	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	-			п. 7.3.3	
	Наименование зоны (технического средства) Процедурные	0	0	0	0		
4.6.5	Наименование зоны (технического средства) Процедурные	0	0	0	0		
	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	-				
	Наименование зоны (технического средства) Зал лечебных и прязевых ванн	0	0	0	0		
4.6.6	Наименование зоны (технического средства) Зал лечебных и прязевых ванн	0	0	0	0		
	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	-			7.3.6	
	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)						
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культурных, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п. 7.6.22 - на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)							
	Наименование зоны (технического средства) Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	0		
4.7.1	Наименование зоны (технического средства) Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	0		
	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»	наличие	-			п. 7.6.23	
	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)						
	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)						
4.7.2	Места возложения цветов, венков	0	0	0	0		
	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»	М	-			Не более 0,6	п. 7.6.21
	Высота возложения венков, цветов «К»	М	-			От 0,6 до 1,2	
	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)						
4.7.3	Зоны размещения сидя в эланных	0	0	0	0		
	Количество мест для инвалидов на креслах - колясках, «К»	%	-			Не менее 3	п. 7.6.20

Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)		Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)		Ширина «К»		Ширина «К»		Ширина «К»	
1	1	0	0	М	М	М	М	М	М
Ширина двери кабины «К»	Направление открывания двери кабины	«К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	-	Не менее 0,9		
Опорные поручни «О», «К»	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	«О», «С», «Г», «У»	«О», «С», «Г», «У»	-	-	-	наружу	п.5.3.3 рис.Д.11	
Поручни около умывальника «О», «С», «К»	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	«О», «С», «Г», «У»	«О», «С», «Г», «У»	наличие	-	-		п.5.3.3 рис. Д.11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-	-		п. 5.3.6, п.5.5.7	
Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)	Ширина «К»	«К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-	-		п.5.5.1	
Глубина «К»	Ширина двери кабины «К»	«К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	М	2,07	Не менее 2,2		п. 5.3.3 рис.Д.11	
Ширина двери кабины «К»	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	«К», «О», «С», «Г», «У»	М	2,94	Не менее 2,25		п. 5.3.3 рис.Д.11	
0	0	0	0	М	0,95	Не менее 0,9		п. 5.3.3 рис.Д.11	

		0	1	1	1	Крючки для одежды, постель и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,4	п. 5.3.3
		0	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6
		0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)								
5.3	Кабина душевая закрытая	1	1	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	4		Не менее одной п.5.3.4
		1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,95		0,9 п.5.3.3
		1	1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		Наружу п.5.3.3
		0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	-		п.5.3.5
		1	1	0	0	Нескользящий пол «О», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		
		0	0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-		не менее 0,9
		0	0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-		не менее 1,5

	0	1	1	1	0	0	0,48	
	1	1	0	0	М	-		
	1	1	0	0	М	-		
	1	1	0	0	М	Да		п. 5.3.5
	1	1	0	0	наличие	Да		
	0	1	1	1	наличие	Да		п. 5.3.9
	0	1	1	1	М	-		
	0	1	1	1	М	не менее 0,48		
	1	1	0	0	М	-		п. 5.3.5
	1	1	0	0	М	не менее 0,85		
	1	1	0	0	М	2,07	не менее 1,8	п. 5.3.7, табл. 1
	1	1	0	0	М	2,94	не менее 1,8	
	0	1	0	1	М	0,95	0,9	п. 5.3.3
	0	1	1	1	наличие	нет		п. 5.3.6
	0	1	1	1	наличие	нет		
	0	0	0	0	М	-	не менее 2,4	
	0	0	0	0	М	-		п. 5.3.8
	0	0	0	0	М	-	не менее 1,8	
	0	0	0	0	М	-	не менее 1,8	
	0	0	0	0	М	-	не менее 1,8	п. 5.3.8
	0	0	0	0	М	-	не менее 1,8	п. 5.3.7, табл. 1
	0	0	0	0	М	-	не менее 2,6	п. 5.5.1
	0	0	0	0	наличие	-		
Наименование зоны (технического средства)								
Наименование ОСИ (доместического средства)								

Коды объектов открытые и со сводными проходами	Каждая дверь или проход перпендикулярна или близка к высоте: «К», «О», «С», «У»	М	-	Не более 0,48	п.5.3.5	
	- ручным душем	наличие	-			
	- настенными поручнями	наличие	-			
	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	-		п. 5.3.9	
	«К», «С», «О»	М	-	не менее 0,48	п.5.3.5	
	Глубина сиденья «О», «С», «К»	М	-			
	Длина сиденья «О», «С», «К»	М	-	не менее 0,85		
	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл.1	
	Глубина «К»	М	-	Не менее 0,9		
	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)	наличие	-		п.5.5.1	
	«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.3.6	
	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м	наличие	-		п.5.3.6	
	«К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	Не менее 2,4	п.5.3.8	
	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамьи) «К»	М	-	Не менее 1,8	п.5.3.8	
	То же, без скамьи «К»	М	-	Не менее 1,8	п.5.3.8	
	Ширина проходов между рядами кабин «К»	М	-		п.5.3.5	
	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.3.5	

6.5. Исходящие требования к месту проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.д. планировку и оборудование 5% объекта, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пункте: 1 – 3, 5, 7 Анкеты).

6.1	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (дом сестринского ухода)	М	-	Не менее 0,9	п.6.1.8
6.1	Вход в квартиру, перенос, холлы, прихожие, коридоры в многоквартирных домах	Ширина проема в свету входной двери в квартиру «К»	М	-	Не менее 0,9	п.6.1.8
			М	-	Не более 0,014	п.6.1.6
			М	-	не менее 1,4	п.6.2.10
6.2	Жилые комнаты	Высота каждого элемента порога входной двери «К», «О»	М	-	не менее 1,15	
			М	-	Не менее 16	п.6.2.6
6.3	Кухни	Ширина проема в чистоте межкомнатных дверей «К»	М	-	Не менее 0,8	п.6.1.8
			М	-	Не менее 9	п.6.2.9
			М	-	Не менее 0,9	п.6.1.8
6.4	Санитарно-гигиенические помещения	Высота каждого элемента порога «К», «О»	М	-	Не более 0,014	п.6.1.6
			М	-	2,2	п.6.1.7
			М	-	2,2	
	Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	М	-	2,2		
	Ванная комната или совмещенный санузел, глубина «К»	М	-	2,2		
	Уборная, ширина «К»	М	-	1,2		
	Уборная, глубина «К»	М	-	1,6		
	Ширина дверного проема «К»	М	-	1,6		
					Не менее 0,8	

7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	М	Не менее 1,5	4.2.1	
					Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах - колясках	Наличие	-	4.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующими порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется в соответствии с порядком обследования (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2). При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать потребности всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих земельный участок организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если проживания МПН).
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать потребности всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих земельный участок организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если проживания МПН).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если проживания МПН).
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследуется сотрудник, проводящим анкетирование.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) проводится жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты, либо

Заполни Анкету:

Согласовано: А.М.Михайлов
 Должность руководителя обследованного объекта






ФИО Александров И.И.








(подпись) Александров И.И.

« 15 » января 2013 г.

201 г.









Перечень мероприятий по обеспечению доступности для МГН
 Общество с ограниченной ответственностью «СМС «СтомаМедСервис»
 Дом сестринского ухода
 по адресу: 188300, Ленинградская обл., г.Латчина, ул. Достоевского, д. 8, кор.1


2	3	4	5
Выявленные недостатки	Номера не выполненных пунктов СП 59.13330.2012	Наименование мероприятий по устранению недостатков	Изображение (пример)
Пути движения от близкающей опасности общего транспорта			
Отсутствует система средств информации о поддержке на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения (далее - МГН), на все время эксплуатации учреждения.	п.4.1.3	Обеспечить систему средств информации о поддержке на всех путях движения, доступных для инвалидов и МГН	 <p>Разместить тактильные средства, выполняющие функцию на покрытии пешеходных путей, перед местом перепада высот и перед входной площадкой на расстоянии 0,8 м.</p>
Выполняют тактильные средства, выполняющие функцию на покрытии пешеходных путей, перед началом опасного участка, изменения направления движения и т.п.	п.4.1.10	Оборудовать вход на территории немощными и табличками об объекте	
Не оборудован вход на участок доступными для МГН элементами «О», «К», «С», «Г», «У»	п.4.1.1	Оборудовать по нормативам двери оборудованием с задержкой не менее 5 секунд	 <p>19,5 Нм</p>
Не применена задержка автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.	п.5.1.6	Оборудовать по нормативам кнопку вызова и информационную табличку в пределах досягаемости уровня земли	
Отсутствует кнопка вызова персонала и информационная табличка	п.5.5.1	Оборудовать по нормативам кнопку вызова и информационную табличку в пределах досягаемости уровня земли	

<p>Отсутствует тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p>	<p>п.5.5.1</p>	<p>На фасаде разместить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p>	
<p>Отсутствует противоударная полоса на нижней части стеклянных дверных полотен входных и тамбурных дверей на высоте не менее 0,3 м от уровня пола</p>	<p>п.5.1.4</p>	<p>Установить противоударную полосу на нижней части стеклянных дверных полотен входных и тамбурных дверей на высоте не менее 0,3 м от уровня пола</p>	
<p>Входные двери доступные для входа инвалидов и МГН не имеют знака, указывающий на доступность здания. «О», «С», «Г», «У»</p>	<p>п.5.5.1</p>	<p>У входных дверей доступных для входа инвалидов и МГН установить знак, указывающий на доступность здания «О», «С», «Г», «У»</p>	
<p>Вестибюль (фойе) (внутри помещения)</p>			
<p>Отсутствуют текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха.</p>	<p>п. 5.5.6</p>	<p>Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха</p>	
<p>Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»</p>	<p>п. 5.5.6</p>	<p>Установить звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»</p>	
<p>Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения)</p>	<p>п.7.1.8</p>	<p>Установить информационную мнемосхему или тактильно-звуковую мнемосхему</p>	
<p>Пути движения внутри здания</p>			
<p>Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии 0,6 м. «С»</p>	<p>п.5.2.3</p>	<p>Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии 0,6м. «С»</p>	

Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей на расстоянии 0,6м. «С»	п.5.2.3	Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей на расстоянии 0,6м. «С»	
Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии 0,6м «С»	п. 5.2.3	Нанести тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии 0,6м «С»	
Отсутствует контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» на входных, тамбурных и внутренних дверях	п. 5.4.1	Применить контрастное сочетание цветов на входных, тамбурных и внутренних дверях (дверь-стена-ручка) «С»	
Отсутствуют информационные указатели к месту предоставления услуг и в санитарно-гигиенические помещения для МГН.	п.5.5.1	Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	
Отсутствуют световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», Г»	п.5.2.20	Установить световую и звуковую сигнализацию у каждой двери лифта «С», Г»	
Отсутствуют тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	п.5.2.20	Установить тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	
Отсутствует цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	п.5.2.20	Нанести цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	

Внутренние лестницы

	<p>Обозначить крайвые ступени цветом или фактурой на внутренних лестницах</p>	<p>п.4.1.12</p>	<p>Крайвые ступени на внутренних лестницах не выделяны цветом или фактурой.</p>
	<p>Нанести рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»</p>	<p>п.5.2.16</p>	<p>Отсутствуют рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»</p>
	<p>Нанести предупредительные полосы об окончании перил «С»</p>	<p>п.5.2.16</p>	<p>Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил «С»</p>
	<p>Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»</p>	<p>п.5.2.9</p>	<p>Отсутствуют бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»</p>
	<p>Установить завершающую горизонтальную часть поручня длиной марша лестницы на 0,27-0,33м «О», «С»</p>	<p>п.5.2.16</p>	<p>Отсутствует завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»</p>
	<p>Установить поручни на расстоянии до стены не менее 0,045м «О», «С», «Г», «У»</p>	<p>п.5.2.16</p>	<p>Расстояние между поручнем и стеной менее 0,045м «О», «С», «Г», «У»</p>
Зона обслуживания			
	<p>В гардеробе, на посту мездестры прилавков, используемых посетителями на креслах-колясках, находящихся на высоте более 0,85 м над уровнем пола.</p>	<p>п.7.1.9</p>	<p>В гардеробе, на посту мездестры прилавков, используемых посетителями на креслах-колясках, находящихся на высоте более 0,85 м над уровнем пола.</p>
	<p>В комнатах для проживания установить поручни около умывальника «О», «С», «К»</p>	<p>п.5.3.3</p>	<p>В комнатах для проживания отсутствуют поручни около умывальника «О», «С», «К»</p>



Пути эвакуации

Отсутствуют указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу «К», «О», «С», «У»

п.5.5.1


Установить указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу «К», «О», «С», «У»



Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола

п.5.2.31


Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц покрасить в контрастный цвет или применить тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола



Не выделены кромки ступеней или поручни эвакуационных лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте

п.5.2.31

Выделить кромки ступеней или поручни эвакуационных лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте




Санитарно-гигиенические помещения

Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.

п.6.3.3

Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.



Отсутствует обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным

п.6.3.6


Разместить у дверей кабины символ доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефный на высоте 1,35 м.



Отсутствует кнопка тревожной сигнализации для связи с постоянно дежурящим персоналом.

п.6.3.6

Установить кнопку тревожной сигнализации.



Телефон:

Должность



ФИО

Контактное лицо

2018 г.

Список и контакты лиц, ответственных за мониторинг и достижение показателей

запланированных значений показателей доступности:

<p>Ширина и длина зоны для парковки «К» не соответствует нормативным требованиям. Знак парковки для автотранспортных средств инвалидов установлен вне зоны парковки.</p>	<p>п.4.2.4</p>	<p>Обустроить парковку для «К» в соответствии с нормативными требованиями. Установить знак на месте парковки для автотранспортных средств инвалидов</p>	
<p>В душевых кабинках для инвалидов отсутствуют переносные или закрепленные на стене складные сиденья</p>	<p>п.5.3.5</p>	<p>Обустроить душевые кабинки для МГН переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня пола; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м.</p>	

Места парковки для автотранспортных средств инвалидов